




La Ge.Vi. presenta CC-06

Cuscinetti Cambio

SUZUKI SAMURAI

Senti il cambio rumoroso???

Il guasto si è manifesta gradualmente attraverso la generazione di un “fischio” proveniente dalla zona centrale della vettura, in prossimità del cambio, e si sente in partenza con il primo rapporto innestato, maggiormente con accelerazioni di una certa entità.



Sostituisci il Cuscinetto del cambio con la ns **CC-06:**

41x68x18

